



Srokowo 21.10.2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Srokowo
z kontroli stanu infrastruktury przeciwpożarowej na terenie gminy Srokowo

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Agnieszka Gajowniczek
2. Ewa Dudek
3. Marek Stachurski

w trakcie trzech wizji w terenie, które odbyły się we wrześniu 2016 r., przeprowadziła kontrolę stanu infrastruktury przeciwpożarowej na terenie gminy Srokowo. W wizji uczestniczyli każdorazowo członkowie Komisji Rewizyjnej, pracownik ZGKiM Srokowo odpowiedzialny za stan sieci hydrantów – p. Janusz Bujalski, pracownicy obsługi ZGKiM Srokowo oraz przedstawiciel OSP Srokowo. Komisja sprawdziła hydranty posadowione na terenie gminy Srokowo znajdujące się w ewidencji ZGKiM Srokowo.

Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Srokowie odbyła się w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzony przez Radę Gminy i polegała na fizycznym sprawdzeniu działania hydrantów zewnętrznych stanowiących główną część sieci p-poż na terenie gminy Srokowo. Kontrola nie obejmowała zabezpieczeń p-poż budynków użyteczności publicznej, ponieważ podlegają one stałej kontroli Powiatowej Straży Pożarnej na mocy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wyniki kontroli przedstawione zostały w tabeli nr 1. W pierwszych kolumnach tabeli informacyjnie zawarte zostały dane z kontroli Komisji Rewizyjnej, która odbyła się we wrześniu 2015 r i również dotyczyła stanu infrastruktury przeciwpożarowej na terenie gminy Srokowo.