

Tab. 1. Ewidencja hydrantów na terenie gminy Srokowo w podziale na sołectwa:

dane identyfikacyjne		stan na koniec września 2015 r.				stan na koniec września 2016 r.			
miejsowość	lokalizacja	stan techniczny	dostępność dla ciężkiego sprzętu pożarniczego	oznakowanie	uwagi	stan techniczny	dostępność dla ciężkiego sprzętu pożarniczego	oznakowanie	uwagi
Srokowski Dwór	k. leśniczówki	sprawy, ciśnienie b.dobre	dostępny	hydrant oznaczony tablicą, zasuwą niewidoczną, zasypiana ziemią, nieoznakowana		sprawy, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą odnalezioną widoczną	
	k. bloków	sprawy, ciśnienie b.dobre	dostępny	niewidoczny, -zarosnięty, zasuwą nieoznakowana		sprawy, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczną	
Kosakowo	k. posesji p. Bagińskiego	sprawy, ciśnienie b.dobre	dostęp z drogi, ale hydrant na posesji za niskim ogrodzeniem	widoczny, zasuwą pod hydrantem		sprawy, ciśnienie b.dobre	dostęp z drogi, ale hydrant na prywatnej posesji za niskim ogrodzeniem	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczną	

k.posesji p.Tarkawiana	nieprawny	dostępny	widoczny		sprawny, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
k.posesji p.Pertlkowski ego	nieprawny	dostępny	widoczny					zlikwidowany
k.posesji p.Bielaszki	nieprawny	dostępny	widoczny		sprawny, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
k.posesji p.Cwieka	sprawny, ciśnienie b. słabe, nieprzydatn y do akcji gaśniczej	dostępny	widoczny	inf.od konserwatora – niskie ciśnienie spowodowan e zbyt małym przekrojen wodociągu – w dokumentacji widnieje ø 80, w rzeczywistoś □ci ø 50	sprawny, ciśnienie b. słabe, nieprzydatny do akcji gaśniczej	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	inf.od konserwatora – niskie ciśnienie spowodowane zbyt małym przekrojen wodociągu – w dokumentacji widnieje ø 80, w rzeczywistości ø 50. poprawa ciśnienia nie możliwa.
Kolonia (Wólka Jankowska)					sprawny, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi	

								wartościami, zasuwa widoczna	
	k. p. Kowalskiego				sprawny, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	nowy hydrant	
	Budynek po p. Roczonie				sprawny, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna		
	k. posesji p. Matejuk				sprawny, ciśnienie słabe	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna		
Kolkiejmy	K/ pałacu	sprawny , ciśnienie b. słabe, nieprzydatn y do akcji gaśniczej	niedostępny – w głębi pałacowego parku	niewidoczny	sprawny , ciśnienie bardzo słabe, nieprzydatny do akcji gaśniczej	w głębi pałacowego parku -dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	usunięto zakrzaczenie oraz wykoszono trawę.	

Jegławki									
na terenie nieczymnej oczyszczalni	sprawy, ciśnienie b.dobre	niedostępny – na ogrodzonym i zamkniętym terenie	niewidoczny		sprawy, ciśnienie b.dobre	niedostępny – na ogrodzonym i zamkniętym terenie	oznakowany własnością tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczna		
na wylocie do Skandławki	sprawy, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny		sprawy, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny, oznakowany własnością tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczna		
na terenie posesji Rolnyvik	nie sprawdzony	niedostępny – na ogrodzonym i zamkniętym terenie	widoczny	możliwy niekontrolowany pobór wody				zlikwidowany	
W centrum wsi		dostępny	widoczny	posadowiony na starej, nieczymnej nitce wodociągowej	nieczymny			posadowiony na starej, nieczymnej nitce wodociągowej	
Przy budynku OSP Jegławka								brak możliwości sprawdzenia przez komisję	

Skandlawkiki	k. sześcioraków	nieprawny — uszkodzona główka hydrantu uniemożliwi a zamknięcie, ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny		sprawny, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	k. pałacu				posadowiony na starej, nieczyennej nitce wodociagowe j	sprawny, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	k. przepompowni				posadowiony na starej, nieczyennej nitce wodociagowe j	nieczyenny			nieczyenny, posadowiony na starej, nieczyennej nitce wodociagowej
Wliczynny	k. posesji p. Bitowta	sprawny, ciśnienie slabe	dostępny	widoczny		sprawny, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	

Wikrowo	k.palacu	sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	niewidoczny		sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
Bajory Male	k. posesji p. szumlańskiego o	sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny		sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	k.cerkwi	niesprawny				sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	k. posesji p. gląbasza	niesprawny				sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
Ryplawki	k/budynków	sprawy, ciśnienie bardzo słabe	dostępny	niewidoczny	alternatywne źródło dla p.poż-staw	sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	

Kamień	k/leśniczówki					sprawy, cisnienie słabe	dostępny	widoczny, oznakowany własnością tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	jezioro w sąsiedztwie
Leśny Rów	k/p.j.pawłuse wieża	sprawy, cisnienie dobre	dostępny	niewidoczny		sprawy, cisnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany własnością tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	k/p.Odojewski ej	sprawy, cisnienie dobre	dostępny	niewidoczny		sprawy, cisnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany własnością tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	k/p.Szoszka	niesprawy, brak sztycy	dostępny	niewidoczny		sprawy, cisnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany własnością tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	k/k.Puszeko	sprawy, cisnienie dobre	dostępny	niewidoczny		sprawy, cisnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany własnością tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	

	<u>k/p. Ciołek</u>	<u>niesprawny</u> <u>(problem z</u> <u>zasuwą,</u> <u>kapie)</u>	dostępny			sprawny, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	k/p. Cz. Pawłus ewicza					sprawny, ciśnienie słabe	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	K/ R. Bagińskiego					sprawny, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	brak uszczeltek
Silec	k/Szkoły (Villa Maximilian)	sprawny, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny		sprawny, ciśnienie bardzo dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	k/Sklepu	sprawny, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny		sprawny, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	

K/p.Klimkowski	sprawy, ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny	podczas kontroli kapął	sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna					
K/p.Calkowski	sprawy, ciśnienie słabe	niedostępny – na terenie ogrodzonym i zamkniętym	widoczny		sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna					
K/p.Żygadło	sprawy, ciśnienie dobre	niedostępny – na terenie ogrodzonym i zamkniętym	widoczny		sprawy, ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna					
K/p.Kolodziej a	sprawy, ciśnienie b. słabe, nieprzydatn y do akcji gaśniczej	dostępny			sprawy, ciśnienie słabe	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna					
K/p.Szadziew skiego (nowy punkt)	sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny		sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna					

	K/p. Jankowskiego						sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	brak uszczeltek
Solanka	k/Bloków	sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny			sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	Na posesji p. Łaty	sprawy, ale brak, końcówki na wkręcenie węża, ciśnien ie b. dobre	ograniczony dostęp – na napływającej posesji	niewidoczny			sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	nowy hydrant
	K/szkoły	niesprawy					sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
Szczeciniak	k/p.Omieczyń skiego	sprawy, ciśnienie b. dobre	niedostępny – na terenie ogrodzonym i zamkniętym	niewidoczny			sprawy, ciśnienie dobre	dostępny (nadal na terenie ogrodzonym)	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	

	k/p. Orłowskie go	sprawy, ciśnienie b. dobre	dostępny	niewidoczny		sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściciwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczna	nowy hydrant
Chojnica	k. pałacu	nieprawny	dostępny	widoczny	sprawy, ciśnienie bardzo dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściciwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczna		
	k/Chemiroliu	nieprawny	ograniczony dostęp – na prywatnej posesji	widoczny	sprawy, ciśnienie bardzo dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściciwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczna		
Siniec	k/przystanku PKS	sprawy, ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny	sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściciwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczna		
	k/pałacu	sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny	sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściciwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczna		

k/p.Laty	sprawy, ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny	brak zaślepki dla straży	sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna						
k/p.Pietrykowiej	sprawy, roszczelniony, ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny		sprawy, ale roszczelniony ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna						
K/p. Przespolewski ego					sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna						
K/świetlicy wiejskiej					sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna						
K/sklepu					sprawy, ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	nowy hydrant					

	k. p. Błazewicz						sprawny, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	na prywatnej posesji za ogrodzeniem
Sińczyk- Kolonia							sprawny, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
Kąty							sprawny, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
Kol. Nowa Różanka	K/p. Halak						sprawny, ciśnienie słabe	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
Srokowo ul. Barciańska	k/p. Kontakiewicz	sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny			sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	

	k/kuźni	sprawy ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny		sprawy ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	nowy hydrant
	k/p.Potyra	sprawy ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny		sprawy ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	ul. Zielona	sprawy ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny		sprawy ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	ul. Łąkowa	sprawy ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny		sprawy ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	ul. Szkolna	naprzeciw halii sportowej brak ciśnienia	dostępny	widoczny		sprawy, bardzo słabe ciśnienie, nieprzydatny do akcji gaśniczej	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	

	na chodniku	nieprawny uszkodzona sztyca	dostępny	widoczny		nieprawny			hydrant nieczynny ale będą prowadzone w najbliższym czasie prace konserwacyjne
ul. plac Rynkowy		sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny		sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
ul. Leśna		sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny		sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
ul. Lipowa	pierwszy	sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny	wystająca sztyca zagrożenie dla pieszych	sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	sztyca osłonięta rurą
	drugi	nieprawny problem z odkreceniem	dostępny	widoczny	wymiana	sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	wystająca sztyca zagrożenie dla pieszych
	Garaże					sprawny ciśnienie	dostępny	widoczny, oznakowany	

						b. dobre		właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczną	
ul. Kętrzyńska	1.	sprawny cisnienie b. dobre	dostępny	widoczny		sprawny cisnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczną	
	2.					sprawny cisnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczną	
	3,					sprawny cisnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwą widoczną	
			Przy parkingu			niesprawny		niesprawny, zasuwą prawdopodobnie pod ścieżką rowerową,	
ul. Brzozowa		niesprawny problem z odkręceniem	dostępny	widoczny	wymiana	sprawny cisnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi	

								wartościami, zasuwa widoczna	podziemny brak możliwości sprawdzenia przez komisje
ul. Kwiatowa					podziemny brak możliwości sprawdzenia przez komisje				
ul. Ogrodowa	pierwszy	sprawny ciśnienie b.dobre	dostępny	widoczny		sprawny, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	drugi	sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny		sprawny, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
ul. Wiejska	pierwszy					sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	Drugi					sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi	

Kaczory

k/p.Raczyński ego	sprawy ciśnienie dobre	dostępny	widoczny	po pewnym czasie ciśnienie spada	sprawy, po pewnym czasie ciśnienie spada do słabego	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna
k/p. Tylickiego	sprawy ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny		sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna
k/p. Smalca	uszkodzony			wymiana	usunięty		
k/przepompowni	sprawy ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny		sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna
k/p. Tokarz J.	sprawy ciśnienie dobre	dostępny	widoczny		sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna
nad jeziorem	sprawy ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny		sprawy, ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z

								podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
Sówka	k/p. Dudek	sprawy bardzo słabe ciśnienie	dostępny	widoczny		sprawy, ciśnienie b. słabe, nieużyteczny	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
	k/p. Lewando wskiego	sprawy bardzo słabe ciśnienie	dostępny	widoczny		sprawy, ciśnienie b. słabe, nieużyteczny	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	Brak alternatywnego źródła wody w okolicy
Suchodół	K/p. Naujoksa					sprawy, ciśnienie b. słabe, nieużyteczny	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
Bajory	k/p. Szumlański	sprawy	dostępny	widoczny		sprawy, ciśnienie b. słabe, nieużyteczny	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	Brak alternatywnego źródła wody w okolicy
Male	iego	bardzo słabe ciśnienie							
	k/cerkwi	uszkodzony	dostępny	widoczny	wymiana	sprawy ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi	

								zasuwa widoczna	
	k/byłej poczty	uszkodzony	dostępny	widoczny	wymiana	sprawny ciśnienie b. dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	nowy hydrant
Brzeźnica	k/p. Bukowski ej	sprawny ciśnienie słabe	dostępny	widoczny		sprawny ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	
Kałki	k/palacu	sprawny ciśnienie słabe	dostępny	słabo widoczny	wykosić trawę brak oznakowania	sprawny ciśnienie dobre	dostępny	widoczny, oznakowany właściwą tablicą domiarową wraz z podanymi wartościami, zasuwa widoczna	